



12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

HOJA DE CAMPO										Código: INCA-SSA-F-10	
DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión 0	
										Emisión 12-07-2016	
										Paginas 1 DE 1	
Fecha: 08-06-2017 Hora de Inspección: Inicio Fin 15H:00 18H:00		Estado del Tiempo Mañana Tarde Noche D N LL D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia				Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Hugo David Muñoz Espinoza		Cargo Especialista Ambiental de Fiscalización Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		Firma de Responsabilidad 	
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo											
Hallazgo Inspección de piso normal por veredo.		Lugar Intercambio de piso Av. Huancabamba y Azuay, seque por veredo. Verificar material constructivo		Medida Correctora Revisar peso material seguir por veredo. Verificar material constructivo		Notificado a: Ing. Freddy Gonzalez		Cargo Especialista de SSO. Consorcio Luján 2018		Firma 	
Anexo Foto: 1 Nº: Hallazgo		Hora: 15H:30 Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	
Anexo Foto: Nº: Hallazgo		Hora: Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	
Anexo Foto: Nº:		Hora: Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 05 de junio del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas

1

DE

1

Foto 1



Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 2

Foto 3

Foto 4



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 08-08-2013		Estado del Tiempo		Responsables		Cargos		Firma de Responsabilidad			
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche					
Inicio		D	N	LL	D	N	LL				
Fin											
3:00 pm 18/7/03		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo											
				Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización					
				Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional					

Nº:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Presencia de sedimento en la calzada, falta de mantenimiento preventivo atmosférico.	Olmedo, entre Hospital y Haya Huel Roafroy, Bolívar	Barra colzada	Ing. Freddy González	Especialista S.S.O. Casaca, Laya 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 16H:30				
Nº:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
2						
		Hora:				
Nº:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
3						
		Hora:				
Anexo Foto :						



	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
			Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 08 de junio del 2017	


Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10		
Revisión	0		
Emisión	12-07-2016		
Páginas	1	DE	1

Fecha: 15-06-2017		Estado del tiempo				Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL		
08:00	13:00								
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo									

Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Manera de trabajo de personal de mantenimiento.	Azuay, entre Unión Sotillo y 10 de Noviembre.	Reparar daño y hacer pago.	Ing. Freddy Gonzalez Espinosa S.S.O.	Especialista S.S.O. Construcción 2011	
Anexo Foto: 1	Hallazgo				
Nº:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hallazgo				
Nº:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hallazgo				
Nº:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hallazgo				
Nº:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma



	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
	Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 15 de junio del 2017		Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 20-06-2017		Estado del Tiempo		Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección	Fin	Mañana	Tarde	Noche	Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Inicio	Fin	D	N	LL			
15:00 - 18:00		D: Despejado		N: Nublado	LL: Lluvia		
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo							
Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional							

H: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Inadecuado por tener un canal por parte de obra	Azuay entre Surco y 18 de Noviembre	Según revisión conforme a especificación de estándares		Ing. Freddy Gonzalez	Especialista SSO Carrera 19224	
Anexo Foto: 1	Hora: 16H:15	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
H: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
H: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma



	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
			Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 20 de junio del 2017	

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

	HOJA DE CAMPO										Código: INCA-SSA-F-10		
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión		0
											Emisión		12-07-2016
											Paginas		1 DE 1

Fecha: 16-06-2014 Hora de Inspección: 18:00 Inicio: 18:00 Fin: 18:00										Estado del Tiempo Mañana: D N LL D N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL D N LL Noche: D N LL D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia			
Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Especialista Ambiental de Fiscalización										Cargo Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			
Firma de Responsabilidad 													

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Hallazgo		Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	
1. Agua en el fondo de la excavación.		Landa entre Babal y Bernarcho		Reparar 10 toza		Ing. Freddy Santolaz.		Especialista S.S.O. Construcción 2014			
Anexo Foto: 1 N: Hallazgo		Hora: 16H:30 Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	
Anexo Foto: N: Hallazgo		Hora: Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	
Anexo Foto: N: Hallazgo		Hora: Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Cargo		Firma	



	HOJA DE CAMPO DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de junio del 2017		Código: INCA-SSA-F-10	
			Revisión 0	
			Emisión 12-07-2016	
			Paginas 1 DE 1	

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12