

**INFORME:****INTERCONEXIÓN DE DATOS DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911 Y EL CCSCCL**

**Fecha:** diciembre 2014

**I. ANTECEDENTES:**

El Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja cuenta con 14 cámaras de video vigilancia distribuidas en la ciudad de Loja, de la siguiente manera:

- Av. Cuxibamba y Guaranda
- Bolívar y José A. Eguiguren
- Bolívar y Rocafuerte
- Sucre y 10 de Agosto
- 18 de Noviembre y Rocafuerte
- Av. Universitaria y Rocafuerte
- Imbabura y 18 de Noviembre
- Bernardo Valdivieso y Mercadillo
- Bolívar y Lourdes
- 10 de Agosto y Ramón Pinto
- Rocafuerte y Lauro Guerrero
- Ramón Pinto y Miguel Riofrío
- Av. Gran Colombia y Ancón
- Machala y Guaranda
- 

El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 cuenta con 24 cámaras de video vigilancia en el cantón Loja, 3 de las cuales se encuentran en las parroquias rurales de El Cisne y Vilcabamba.

**II. RESULTADOS:**

En coordinación con el ECU 911 y el departamento de informática del Municipio de Loja, se realizó la interconexión de datos de las cámaras de video vigilancia del ECU 911 hacia la central de monitoreo municipal teniendo en la misma el sistema de espejo de las 16 siguientes cámaras:

1. Machala y Tulcán
2. Av. 8 de diciembre y Guayaquil
3. Av. Salvador Bustamante Celi y Guayaquil
4. Av. 8 de diciembre e Isidro Ayora
5. 10 de Agosto y 18 de noviembre
6. Sucre y José Antonio Eguiguren
7. Bernardo Valdivieso y 10 de agosto
8. Sucre y Azuay
9. Av. Universitaria y Mercadillo
10. Av. Pío Jaramillo y Benjamín Carrión
11. Bernardo Valdivieso y Mercadillo
12. Av. Pío Jaramillo y Mercadillo
13. Calle Nueva Loja y Guaranda
14. Av. Emiliano Ortega y Juan de Salinas
15. Belén
16. 18 de Noviembre e Imbabura

De acuerdo al Memorando Nro. 672-DI-2014 presentado por parte del departamento de informática del Municipio de Loja, por el momento desde la Central de ECU 911 no pueden visualizar las cámaras del CCSCL, puesto que actualmente la interconexión de datos entre las cámaras pertenecientes al CCSCL y la central de monitoreo, es un enlace cuyo proveedor es la empresa TELCONET, según las recomendaciones del técnico del ECU 911, Ing. Juan Pablo Cabrera, se sugiere el cambio de proveedor a la CNT de manera que al estar dentro de la misma red, se pueda acceder a las cámaras pertenecientes al CCSCL y poder monitorearlas en casos de emergencia.

### III. CONCLUSIONES:

- Se encuentran interconectadas únicamente 16 cámaras de video vigilancia a la central de monitoreo de seguridad ciudadana.
- No se pudo ejecutar la interconexión de las cámaras de seguridad ciudadana del Municipio de Loja hacia el ECU 911.
- Las recomendaciones indican la no instalación de nuevas cámaras de video vigilancia por parte del CCSCL

### IV. RECOMENDACIONES:

- Que se complete la interconexión de las cámaras del ECU 911 hacia la central de monitoreo del CCSCL con el fin de poner tener visualización de más sectores de interés
- Que se coordine y se encuentren soluciones de acuerdo a lo indicado por técnicos del ECU 911, de tal manera que no existan impedimentos para realizar la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia por parte de la municipalidad de Loja, ya que se cuentan con propuestas e inspecciones de los lugares para realizar el proyecto.

Atentamente,

Econ. Noemí Armijos Rivera  
**ENCARGADA DE LA UTGP  
DEL CCSCL**