

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-1C
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 01-07-2013		Estado del Tiempo								
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00					✓				
		D: Despejado			N: Nublado			LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Encontrado corte de materiales en area de trabajo, contaminación atmosférica	Rocaforte y Olmedo	Añadir agua en proceso de volteo de material etc.	Ing. Freddy Gonzalez	Encargado SSA CL 2015	
Anexo Foto: 1		Hora: 15H:12				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de abril del 2019

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 25-04-2015		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana				Tarde			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08:00	12:30								
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuada gestión de escombros y residuos.	18 de Noviembre entre Colón y S.A. Ejecución	gestión escombros y residuos a la procc. durante el día	Ing. Freddy González	Asesorado SSA CL 2015.	
Anexo Foto: 1		Hora: 10:13 a.				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 05 de abril del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-1C
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 12-04-2019		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana				Tarde			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08:00	12:15								
		D: Despejado				N: Nublado			
						LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización		
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inspección gestiva de residuos y escombros	10 de Agosto y Av. Universitario	Gestiones escombros conforme procedimiento establecido	Ing. Freddy González	Encargado SSA CL 2015	
Anexo Foto: 1		Hora: 10H:50				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de abril del 2019

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

12.2 REGISTRO DE MAQUINARIA

[illegible]