

# 12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 04-04-2017		Estado del Tiempo									
Hora de Inspección		Mañana		Tarde				Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	LL
08:00	12:00	X									
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia									

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

#### Responsables

Nelson Mauricio Quezada P.

Especialista Ambiental de Fiscalización

Firma de Responsabilidad

Hugo David Muñoz Espinoza

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

N: 1 Hallazgo

Trascurrido inspección de fin de obra. Residuos de materiales de construcción destruyen acceso peatonal seguro

Lugar

18 de Noviembre y Cética

Medida Correctora

Sección adecuada de residuos de materiales constructivos. Hacerle proyección.

Notificado a:

Jr. Carlos Zúñiga

Cargo

Especialista Ambiental  
Consejero Legal  
2015

Firma

Anexo Foto : 1

N: Hallazgo

Hora: 09:00

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo

Firma

Anexo Foto :

N: Hallazgo

Hora:

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo

Firma


Anexo Foto :

Hora:

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 04 de abril del 2017

Código: INCA-SSA-F-30  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE 1

Foto:1	Foto:2	Foto:3	Foto:4
			
Foto:5	Foto:6	Foto:7	Foto:8
Foto:9	Foto:10	Foto:11	Foto:12



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 08-04-2017	Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	D	N	LL	D	N	LL
08H:00	X					
12H:00						
	D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Transporte de material en volquete sin lona.	Olmedo y Rocafuerte.	Todo volquete de transporte portado con un lona cubriendo el material.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
Anexo Foto : 1		Hora: 10H:00				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 05 de abril del 2017

Código: INCA-SSA-F-10  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE 1

	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	/ DE

Fecha: 06-01-2017		
Hora de Inspección		
Inicio	Fin	
15H:00	18H:00	
Estado del Tiempo		
Mañana	Tarde	Noche
D N LL	D N LL	D N LL
	X	
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia		
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo		

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Procedido gestión de residuos.		Intervención de 18 de Noviembre de 2016	Gestiones realizadas con forma de procedimientos establecidos.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Conservación 2016	
Anexo Foto :		Hora: 17H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

**HOJA DE CAMPO**

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 06 de abril del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 11-07-2017		Estado del Tiempo		Responsables		Código	
Inicio	Fin	Mañana	Tarde	Noche			
08:00	12:00	D N LL	D N LL	D N LL	Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	Firma de Responsabilidad
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo							
Hugo David Muñoz Espinoza Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional							

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Equipo de trabajo en mal estado de funcionamiento	Laordes catia Sacra y Bolívar	Montar y apagar y apropiada	Tog. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Anexo Foto :		Hora: 10:10				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 11 de abril del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0


Emisión 12-07-2016

Páginas

1

DE

1

	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



# HOJA DE CAMPO

## DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 13-04-2017	Estado del Tiempo								
Hora de Inspección	Mañana		Tarde				Noche		
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
Fin									
08H:00	X								
12H:00									
	D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia				

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Tras de cada 100m se toman muestras de basura común en puntos de obra.	Olmedo y Roca pata	Separar residuos adecuadamente	Tr. Carlos Aguirre	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :		Hora: 10H:00				
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de abril del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12