


12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

	HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	DE

Fecha: 15-08-2018 Hora de Inspección: 08H:00 a 11:30		Estado del Tiempo <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Mañana</th> <th colspan="2">Tarde</th> <th colspan="2">Noche</th> </tr> <tr> <td>D</td><td>N</td><td>LL</td><td>D</td><td>N</td><td>LL</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				Mañana		Tarde		Noche		D	N	LL	D	N	LL							Firma de Responsabilidad
Mañana		Tarde		Noche																				
D	N	LL	D	N	LL																			
Inicio: 08H:00 Fin: 11:30		Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Especialista Ambiental de Fiscalización																						
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo						Cargo Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	Firma 																	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Personal sin EPP para trabajos en altura	Bolivar y Rocaforte	Dotar de EPP para trabajos en altura	Ing. Freddy González	Encargado de SSA	
Anexo Foto : 1		Hora: 10H:00			CL 2015.	
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1		Foto 2	Foto 3	Foto 4
				
Foto 5		Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9		Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Paginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 01-08-2019		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
15 H:00	18 H:00								
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Personal sin EPP.	Frente de obra	Potor de EPP.	Ing. Freddy Snizalez	Encargado de SSA CL 2015	
Anexo Foto: 1		Hora: 18 H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de agosto del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	() DE ()

Fecha: 01-08-2017		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche	
		D	N	D	N	D	N
08H: 20	12H: 30	V					
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Personal sin uso de EPP (falta buentes)	Olmedo y Bernardo	Potar de Juanes	Ing. Freddy Gonzalez	Encargado de SSA CL 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 08H: 20				
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de agosto del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Paginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>