

# 12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



Hora:

	<b>HOJA DE CAMPO</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	<b>DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1
<b>Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de Diciembre del 2016</b>				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
			<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.</p> <p>CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa</p> <p>07-01-2017</p> <p>oja.</p> <p>ETIQUETA</p>

	<b>HOJA DE CAMPO</b>  <b>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	DE

Fecha: 06/12/2016		Estado del Tiempo		Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00				X		
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo							
Nelson Mauricio Quezada P.				Especialista Ambiental de Fiscalización			
Hugo David Muñoz Espinoza				Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inabundancia gestos de escombros.	Olmedo y Legado, Bolsones	Perdidos escombros	Carlos Zigu.	Especialista Ambiental Anexo 1 Conservación 2015	Carla Duenas
Anexo Foto :	1	Hora: 16H:00.				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.  
 CERTIFICADO es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa  
 02-01-2017  
 Hoja: 1


	<b>HOJA DE CAMPO</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	<b>DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1
<b>Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 06 de Diciembre del 2016</b>				


Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	
			<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. 12</p> <p>CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa</p> <p>Loja, 02-01-2017</p> <p></p>







	<b>HOJA DE CAMPO</b>			Código:	INCA-SSA-F-10
	<b>DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS</b>			Revisión	0
	<b>Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de Diciembre del 2016</b>			Emisión	12-07-2016
				Páginas	1 DE 1

	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
	Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
	Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
				<p> <b>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.</b>  <b>DE INGENIERIA CIVIL S.A.</b>  <b>CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa</b>  <b>07-12-2016</b>   </p>



N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Peligro, riesgo de caída excavación en vialidad puente peatonal sustituir	A lo largo de la 13 de Noviembre cada 500 metros y 500 m.	Colocar puente mos 1210, o similar acabado.	Alexis Torres	Asistente de Seguridad	
Anexo Foto :		Hora:		Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora			
Anexo Foto :		Hora:		Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora			
Anexo Foto :		Hora:		Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS  
DE INGENIERIA CIVIL S.A.  
que es fiel copia del original  
DE INGENIEROS DE LA EMPRESA  
que reposa en los archivos de la Empresa

CERTIFICADO  
Loja, 03/01/2017  
  
Firma



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de Diciembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0


Emisión 12-07-2016


Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS  
DE INGENIERIA CIVIL, S.A.  
CERTIFICADO: que es fiel copia del original  
que reposa en los Archivos de la Empresa  
Firma: 

	<b>HOJA DE CAMPO</b>  <b>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1

<b>Fecha:</b> 12-12-2016		<b>Estado del Tiempo</b>				<b>Responsables</b>  Nelson Mauricio Quezada P.   Hugo David Muñoz Espinoza	<b>Cargo</b>  Especialista Ambiental de Fiscalización   Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	<b>Firma de Responsabilidad</b>  
<b>Hora de Inspección</b> Inicio Fin 09H:00 12H:00	<b>Mañana</b> D N LL	<b>Tarde</b> D N LL	<b>Noche</b> D N LL					
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia								
<b>Equipo utilizado:</b> Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo								

N: 1	Hallazgo	Anexo Foto : 1 de escombros	Calle 33. Penon Base Ant. m. Guzman	Medida Correctora Desalojar escombros	Notificado a: Carlos Figue.	Cargo Especialista Ambiental	Firma 
N: 1	Hallazgo	Anexo Foto : Hora: 10H:00. Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
N:	Hallazgo	Anexo Foto : Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
N:	Hallazgo	Anexo Foto : Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de Diciembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10


Revisión 0



Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	
			<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS</p> <p>CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa</p> <p>02-01-2017</p> <p>INCA DE INGENIERIA CIVIL S.A.</p> <p>que reposa en los Archivos de la Empresa</p>

	<h2 style="text-align: center;">HOJA DE CAMPO</h2> <h3 style="text-align: center;">DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</h3>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1

Fecha: 13-12-2016		Estado del Tiempo				Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección Inicio	Fin	Mañana D N LL	Tarde D N LL	Noche D N LL				
09H:00	12H:00	X	D: Despejado	N: Nublado LL: Lluvia				
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo								
Nelson Mauricio Quezada P.						Especialista Ambiental de Fiscalización		
Hugo David Muñoz Espinoza						Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		



N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuado, gestión de elementos de seguridad (Botiquín, extintor).	18 de Noviembre y Celia	Colocar en forma adecuada elementos de seguridad.	Carlos Ziguini	Especialista Ambiental (Asistente)	
Anexo Foto : 10H:00		Hora: 10H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
						




	<b>HOJA DE CAMPO</b>			Código: INCA-SSA-F-10	
	<b>DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS</b>			Revisión 0	
				Emisión 12-07-2016	
	Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de Diciembre del 2016			Páginas	1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	
			

	<b>HOJA DE CAMPO</b>  <b>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1

Fecha: 19-12-2016 Hora de Inspección: 18H:00 Estado del Tiempo: Mañana: D N LL D N LL D N LL Noche: D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia		Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo		Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
		Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	


N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Ina. Secundo, gerencia de excombrico	Calle Sur y Chile.	Desologor. Material Escombros.	Carlos Ziguera	Especialista Ambiental	
Anexo Foto: 1		Hora: 16H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS CIVIL S.A.

CARGO DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original en los Archivos de la Empresa

07-01-2017



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 19 de Diciembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	
			<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.</p> <p>CERTIFICADO: Que es fiel copia de el original que reposa en los Archivos de la Empresa</p> <p>Loja, 19 de Diciembre del 2016</p> <p><i>[Firma]</i></p>