

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

Loja. 07/08/2019



FIRMA



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Páginas | 1 DE |

| | | |
|------------------------------------|------------|-------|
| Fecha: | 01-06-2018 | |
| Estado del Tiempo | | |
| Mañana | Tarde | Noche |
| D N LL D N LL D N LL | | |
| Inicio | Fin | |
| 08H:00 | 12H:00 | |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hernán Patricio Amoroso González | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|-------------|---|--|---|----------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Inadecuado gestión de residuos y escombros. | Ormedo entre Rocaforts y Miguel Rosales. | Certificar exámenes conforme a procedimientos establecidos. | Ing. Freddy González | Encargado SSA. CL 2015. | |
| Anexo Foto: | 1 | Hora: 09H 15 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: | | Hora: | | | | |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
 Loja, 07/08/2018

FIRMA



HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de Junio del 2019

| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Páginas | 1 DE 1 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <p>Foto 1</p>  | <p>Foto 2</p> | <p>Foto 3</p> | <p>Foto 4</p> |
| <p>Foto 5</p> | <p>Foto 6</p> | <p>Foto 7</p> | <p>Foto 8</p> |
| <p>Foto 9</p> | <p>Foto 10</p> | <p>Foto 11</p> | <p>Foto 12</p> |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 07/08/2019

[Handwritten signature]



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10
 Revisión: 0
 Emisión: 12-07-2016
 Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------|---|-------|----|
| Fecha: 08-08-2019 | Estado del Tiempo | | | | | |
| Hora de Inspección | Mañana | | Tarde | | Noche | |
| Inicio | D | N | LL | D | N | LL |
| 08H:00 | | | | | | |
| Fin | D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | |
| 08H:00 | 12H:00 | | | | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hernán Patricio Amoroso González | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|------|-------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------|
| | Andarriba gestión de residuos | Mercedillo y Unimercado | Señalar excombinación conforme a procedimientos establecidos. | Ing. Freddy González | Encargado SSA C.L. 2019 | |
| | Anexo Foto: 1 | Hora: 10H:00 | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | N: 1 | Hallazgo | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | Anexo Foto: 1 | Hora: 07/08/2019 | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
 Loja, 07/08/2019



HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 06 de Junio del 2019

| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Paginas | 1 DE 1 |

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|---|---------|---------|---------|
|  | | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| | | | |
| | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| | | | |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 07/08/2019

FIPMA



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|------------|---|------------|----|
| Fecha: 08-08-2019 | Estado del Tiempo | | | | | |
| Hora de Inspección | Mañana | | Tarde | | Noche | |
| Inicio | D | N | LL | D | N | LL |
| Fin | | | | | | |
| DBH: 0 | D: Despejado | | N: Nublado | | LL: Lluvia | |
| 12:15 | | | | | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hernán Patricio Amoroso González | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Indicados gestión de rondas | Pericallillo y Bolivar. | Se hizo reunión con personal a las 12:15 hrs. para atenderlos. | Ing. Freddy González | Encargado SSA. CL 2015. | |
| Anexo Foto: 1 | | Hora: 10H:15 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |
| | | Hora: | | | | |
| | | Lugar: | | | | |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
 Loja, 07/08/2019



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10


Revisión 0

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 08 de Junio del 2019

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|  | | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| | | | |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| | | | |

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 07/08/2019

12.2 REGISTRO DE MAQUINARIA

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

Loja, 07/08/2019


FIRMA

