


12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 03-10-2011		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche	
		D	N	LL	D	N	LL
08H:00	12H:00						
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables

Nelson Mauricio Quezada P.

Hernán Patricio Amoroso González

Cargo

Especialista Ambiental de Fiscalización

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

Firma de Responsabilidad

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Afectación a obra vial por residuos de plásticos y materiales de seguridad	Intercambio de Azuay y Banuavista	Retirar residuos de obra vial	Ing. Carlos Zúñiga	Exp. Ambiental CL 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 08H:30				
Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
		Hora:				
Anexo Foto :						
Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
		Hora:				
Anexo Foto :						

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de octubre del 2017


Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1


Fecha: 15-10-2014		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana				Tarde			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08:45	12:15								
		D: Despejado				N: Nublado			
						LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N°	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Contaminación por residuos sólidos en el sector de la zona de estudio.	Atenas, entre Bolivia y Sucre.	gestionar con la municipalidad para que se realice la limpieza.	Ing. Carlos J. Jara	Esp. Ambiental	
Anexo Foto :		Hora:				
N°	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
2						
Anexo Foto :		Hora:				
N°	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
3						
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas DE 1


DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 31-10-2014	Estado del Tiempo							
Hora de Inspección	Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N
Fin								
15H:00								
18H:00								
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia								

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Trabajos de gestión de residuos	18 de Nov. de 2014 Roca fuerte a Hoya Profundo	Gestión de residuos a procedimiento establecido.	Ing. Carlos Zúñiga	Esp. Amb. CL 2015	
Anexo Foto :		Hora: 18H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>