

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 08/10/2019



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-1C
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS



Fecha: 02-08-2019		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08:00	12:15						
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Ni	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Trabaja en posición de escambrío en frente de trabajo	Olmedo entre Parafina y Miguel Ruzafa	Sistema escambrío conforme a procedimientos establecidos.	Trp. Freddy González	Encargado SSA CL 2015.	
Anexo Foto: 1						
Ni	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto: 1						
Ni	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto: 1						

INCA S.A. SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 08/10/2019

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa Loja, 08/10/2019</p> 			



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 17-08-2019		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana			Tarde		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00						
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Neilson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Indicada Gestión de residuos y escombros obstructivos de paso peatonal y vehicular.	18 de Noviembre y Celico	Sustentar conforme a procedimiento establecido.	Ing. Freddy González	Encargado SS A. CL 2011	
Anexo Foto: 1		Hora: 16H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de Empresa
Loja, 08/10/2019



HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de Agosto del 2019

Código: INCA-SSA-F-10

0

Revisión

12-07-2016

Emisión

1

Páginas

DE

1

Foto 1



Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

Loja,

08/10/2019

12.2 REGISTRO DE MAQUINARIA

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 08/10/2017

