

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS



Código: INCA-SSA-F-10




Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: DE

Fecha: 02/08/2016		Estado del Tiempo								
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
10H:00	13H:00	X								
		D: Despejado			N: Nublado			LL: Lluvia		
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo										

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuada gestión de material de desecho. Desechos en frente de obra.	Av. 24 de mayo entre 10 de agosto y José Antonio Egurrua	Retiro, derribo de material, adecuación gestión de residuos	Eng. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :	1	Hora: 10H:15				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Mecanismo a una vialidad por excavación	Intersección 24 de mayo y Catzacoche	retirar capa vegetal, notificar a parques y jardines.	Carlos Zhigui	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :	2	Hora: 10H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Desechos sólidos pequeños desperdicios en las Bantas de trabajo	J.A. Egurrua y 24 de mayo	Limpieza y recolección de desechos	Carlos Zhigui	Esp. Amb.	
Anexo Foto :	3	Hora: 11:30				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE

Fecha: 03/08/2016		Estado del Tiempo						Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche		Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización							
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL							D	N	LL	
15H:30	18H:00						X										
												Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Falta de accesos a viviendas por trabajos en obras.	Vicente Zaromillo entre Embarco Ortega y Matilde Hidalgo	Habilitar accesos seguros, colocar puentes peatonales	Carlos Zhigui	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :	1	Hora: 15H:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Contaminación por material particulado, generación de polvo	Av. Matilde Hidalgo entre Embarco Ortega y Lourdes	Humidificar, barrer vía.	Carlos Zhigui	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :	2	Hora: 17H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de Agosto del 2016

Código:

INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4



Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Paginas: 1 DE 2

Fecha: 15-08-2016		Estado del Tiempo									Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad	
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche			Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL						
08H:00	12H:00	X														
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia																
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo																
											Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Falta de guardas en amoladora	Rocafuerte y 24 de mayo	Instalar guarda de seguridad	Victor Hugo Yupangui	Sub-contratista	
Anexo Foto: 08H:00		Hora: 08H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	No usa EPP adecuada	Rocafuerte y 24 de mayo	Entrega y verificación de uso de EPP.	Victor Hugo Yupangui	Sub-contratista	
Anexo Foto:		Hora: 08H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Invasión de vía	Calle Azuay entre 24 de mayo y Morera	Llamad. de atención	Marco Carrion	Sub-contratista	
Anexo Foto:		Hora: 08H:10				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 15/08/2016
Firma:



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de Agosto del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: 1 DE 1

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5




Foto 6




Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11





Foto 12





HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: DE

Fecha: 12-08-2016		Estado del Tiempo									Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad			
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche			Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización					
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL								
		D: Despejado			N: Nublado			LL: Lluvia										
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo													Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Presencia de residuos de Porcelana en riberas de río	Av. Emiliano Ortega lado de vía que linda con río Zapata Huayco	Limpieza, gestión adecuada de residuos	Carlos Zúñiga	Ejecutivo Ambiental	
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de Agosto del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: 1 DE 1

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5




Foto 6




Foto 7




Foto 8




Foto 9




Foto 10




Foto 11








Foto 12



	<h2 style="text-align: center;">HOJA DE CAMPO</h2>		Código: INCA-SSA-F-10	
			Revisión: 0	
	<h2 style="text-align: center;">DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</h2>		Emisión: 12-07-2016	
			Páginas: DE	

Fecha: 26-08-2016		Estado del Tiempo									Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad			
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche			Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización					
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL								
09H:00	12H:00	X																
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo													Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Somidero de agua lluvia con barro y escombros	Leorda y Emilian Ortega	Limpiar Somidero	Ing Carlos Zhigui Gonzalez Loza 2015	Especialista Ambiental	
Anexo Foto : 1		Hora: 10H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas DE

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

Código:

INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Páginas

1

DE

1

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 22 de Agosto del 2016

Foto 1



Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE

Fecha: 29-08-2016		Estado del Tiempo									Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad	
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche			Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL						
16H:00	18H:00															
											Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Presencia de escombros	Parque Emiliano Ortega	Limpiar desechos de material	Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Caracas 2016	
Anexo Foto :	1	Hora: 17H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: 2 DE 2

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Invaden via	24 de mayo y mercaderillo	Respetar señales de tránsito	Patricio Chica	Albañil / Pezador	
Anexo Foto :	1	Hora: 9:19				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Medicion innecesaria a raíz de árbol por apertura de Zanja.	Av. 24 de mayo entre Leopoldo Gato y Lourdes	Homado de atención corregir acurión	Bolivar Rojas	Subcontratista Consorcio Lgo.	
Anexo Foto :	2	Hora: 08:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Plu contaminado con Lodos, tierra	Av. 24 de mayo entre 10 de Agosto y Leopoldo Blanes	Recoger material contaminante (lodo)	Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad	
Anexo Foto :	3	Hora: 10H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

Código:

INCA-SSA-F-10

Revisión

0

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Emisión

12-07-2016

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de Agosto del 2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1




Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

HOJA DE CAMPO



DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión: 0

Emisión: 12-07-2016

Páginas: DE

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Pozo en malas condiciones y además existe tránsito vehicular. Peligro de accidente	Miguel Río y 24 de mayo	Instalar tapa que resista peso vehicular o cerrar tránsito	Freddy Gonzalez	Esp. SS T.	
Anexo Foto :		Hora: 11:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Peligro riesgo de accidentes pozo de recesión sin tapa.	Parque Los Molinos Av. 18 de Noviembre Chile.	Colocar tapa elementos de seguridad, señalética	Ing. Carlos Zugui	Especialista Arquitecto	
Anexo Foto :	4	Hora: 17H:00.				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE


N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 29 de Agosto del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10		
Revisión	0		
Emisión	12-07-2016		
Páginas	1	DE	1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12