

# 12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código: INCA-SSA-1-1  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE

Fecha: 08-01-2019	Estado del Tiempo									
Hora de Inspección	Mañana		Tarde				Noche			
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
08H:00	12H:00									
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia						

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuada gestión de residuos.	Verde, Calle Azuay entre Bolívar y Sucre	Separar escombros Habilitar para su Seguro	Ing Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental C. Zúñiga	
Anexo Foto : 1		Hora: 17H:50				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 08 de enero del 2018

Código: INCA-SSA-1-11  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 3 DE

Foto 1



Foto 5

Foto 2

Foto 6

Foto 3

Foto 7

Foto 4

Foto 11

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12




## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-11-11  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 10-01-2018		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Inicio	Mañana			Tarde		
		D.	N.	LL	D.	N.	LL
15H:00	18H:00						
		D: Despejado			N: Nublado		
		LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricín Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Lobos contaminados con aguas grises en el río de mala calidad	Surco, entre José A. Guiguer y Colón	Descontaminar los ríos con los procedimientos establecidos	Ing. Carlos López	Especialista Ambiental	
Anexo Foto: 1		Hora: 16H:35				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de enero del 2018

Código:	INCA-SSA F. 10
Revisión	0
Emisión	12-07-2015
Páginas	3 DE

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-111  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: DE

Fecha: 11-01-2015		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00						
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Indicadores gestión de residuos	Parque Simón Bolívar 18 de Noviembre entre Calle 1 y Imbabura	Gestión residuos y separación confinar en procedimiento establecido.	Ing. Carlos Pineda	Especialista Ambiental Amoroso 12-2015	
Anexo Foto:						
Nº	Hallazgo	Hora: 17H:00 Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:						
Nº	Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:						
Nº	Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma





# HOJA DE CAMPO

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 11 de enero del 2018

Código:	INCA-SSA-1
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-11
Revisión	0
Emisión	12-07-2011
Páginas	1 DE 1

Fecha: 22-01-2018	Estado del Tiempo							
Hora de Inspección	Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08H:20	✓							
Fin	D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			
12H:00								

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Herman Palancio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	


N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Trasladados restos de residuos	Azuay, entre 18 de Nov y Sucra.	Seccionar residuos conformar y liberar en los establos.	Fry. Cortes Zúñiga	Especialista Ambiental	
Anexo Foto: 1		Hora: 10H:45				
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				



**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 22 de enero del 2018

Código: INCA-SSA-1-17  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 | De

<p><b>Foto 1</b></p>  <p><b>Foto 5</b></p>	<p><b>Foto 2</b></p>	<p><b>Foto 3</b></p>	<p><b>Foto 4</b></p>
<p><b>Foto 6</b></p>	<p><b>Foto 7</b></p>	<p><b>Foto 8</b></p>	
<p><b>Foto 9</b></p>	<p><b>Foto 10</b></p>	<p><b>Foto 11</b></p>	<p><b>Foto 12</b></p>