

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de febrero del 2018




Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7


Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12





HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: IN-001
Revisión: 01
Emisión: 01/01/11
Paginas: 1

Fecha: 06-02-2013
Hora de Inspección: 12H00
Inicio: Fin: D: N LL D: N LL D: N LL
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia

Firma de Responsable:

Cargo:

Nelson Mauricio Quezada P.

Especialista Ambiental de Fiscalización

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Hernán Patricio Amoroso González

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional


| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|---------------|---|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------|
| | Facto de orden y limpieza en fuente de agua | Rioqui: San Juan Belizón Belizón y 18 de Noviembre | Ordenar area de trabajo epiloriado- guano, de manera ordenada | Ing. Carlos Ingu. | Especialista Ambiental CL 2013 | |
| Anexo Foto: 1 | | Hora: 10H00 | | | | |
| N: 2 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: 1 | | Hora: | | | | |
| N: 3 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: 1 | | Hora: | | | | |

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF
Great Britain and Ireland
Volume 100
Part 1
2000
Published by the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland
21, BEDFORD SQUARE, LONDON, WC1R 4EJ
0950-2688 (Print)
1365-3113 (Online)
ISSN 0950-2688
CODEN JRAIJD
0000-0000 (Print)
1365-3113 (Online)
ISSN 0000-0000
CODEN JRAIJD

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 06 de febrero del 2018

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|--------|---------|---------|---------|
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |





HOJA DE CAMPO

Código: INCA-55A
Revisión: 1
Emisión: 12-07-11
Paginas: 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 01-02-2019 | | Estado del Tiempo | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|---|-------|---|-------|----|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | |
| Inicio | Fin | D | N | LL | D | N | LL |
| 08:40 | 12:15 | | | | | | |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| Neison Mauricio Quezada P. | | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hernán Patricio Amoroso González | | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|----------------|--|----------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------|
| | Inspección por el estado de las residencias y alrededores. | Azuay entre Bolívar y Soberanía. | Gestión de residuos, conformar y limpiar los alrededores. | Ing. Carlos Azuay | Especialista Ambiental | |
| Anexo Foto : 1 | | Hora: 09:11:00 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |



DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 09 de febrero del 2018

Código:

Revisión

Emisión

Páginas

12-17

1

Foto 1




Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

