

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

Caja. 22/08/2019

20
Romero
CIRCA



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 03-07-2013		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana				Tarde			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08:40	12:40								
D: Despejado		N: Nublado				LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Ni	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Iniciado gestión de elementos constructivos a construir de paso vehicular.	Imbabura y 18 de Noviembre	Restricción de circulación en la zona de construcción de paso vehicular.	Ing. Freddy González	Encargado SSA CI 2015	
Anexo Foto:	1	Hora: 08:40	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Ni	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
		Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
		Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 22/08/2019





HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de Julio del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja. 22/08/2019




HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

cha: 03-07-2013 hora de inspección	Estado del Tiempo									
	Mañana				Tarde				Noche	
	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
nicio	Fin	D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia								
14:00	18:00									

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1. Se detecta gestión de residuos sólidos en el área de trabajo.	18 de Noviembre entre 10 de Agosto y Rocaport.	Señalar con conos de seguridad y prohibir el acceso al área de trabajo para evitar daños a la salud.	Ing. Freddy González	Encargado de SSA	
2. No se encontró señalización de tránsito.	Hora: 16H30. Lugar:		Notificado a:	Cargo	Firma
3. No se encontró señalización de tránsito.	Hora: Lugar:		Notificado a:	Cargo	Firma
4. No se encontró señalización de tránsito.	Hora: Lugar:		Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa


22/08/2019

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 09 de Julio del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Paginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
<p>SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. CO Que es fiel copia del original reposa en los Archivos de la Empresa</p> <p>22/08/2019</p> <p><i>[Signature]</i></p>			



HOJA DE CAMPO

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 18/07/2019		Estado del Tiempo									
Hora de Inspección		Mañana		Tarde				Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	LL
08:45	12:00										
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Encontrada gestión de residuos distribución de pasos vehículos seguros por ca/22/2019	Cuota entre 18 de Nbo. y Sucre.	Gestión de escombros conforme a procedimiento establecido. Paso vehicular seguro	Ing. Freddy Gonzalez	Encargado SSA CL 2015	
Anexo Foto:		Hora: 10:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
Este es fiel copia del original
representado en los Archivos de la Empresa
22/08/2019

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 18 de Julio del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12


INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 22/08/2019

[Handwritten signature]

12.2 REGISTRO DE MAQUINARIA

ICA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
FOTOCOPIADO Que es fiel copia del original
y reposa en los Archivos de la Empresa

22/08/2019


CINCEA

LIBRO DE INGRESOS Y PROYECTOS
CIVIL
Copia del Original
de la Empresa

22/08/2019
Pomezit