

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1


Fecha: 02-08-2018
Hora de Inspección: 12:15:00
Inicio: 08:00 Fin: 12:15:00
Estado del Tiempo: Mañana: D N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL Noche: D N LL
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Intervenido revisión de residuos y material de demolición en frente de obra	Bolívar y Colón	Gestión, residuos conformar o proceder a su eliminación	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	
Anexo Foto: 1		Hora: 10:15:00				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Fecha: 03-07-2018		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección	Inicio	Fin	Mañana		Tarde		Noche		LL
			D	N	D	N	D	N	
08:10:00	12:14:00								
			D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables

Nelson Mauricio Quezada P.

Hernán Patricio Amoroso González

Cargo

Especialista Ambiental de Fiscalización

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

Firma de Responsabilidad

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Foto de revisión sin tapa, peligro para peatones y ciclistas.	Mazorra y Lourdes	Colocar tapa provisoria por o de finisica	Ing. Carlos Pineda	Gerente Ambiental	Carlos Pineda
Anexo Foto : 1						
N: Hallazgo		Hora: 10:11:00 Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: Hallazgo		Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de julio del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10


Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Fecha: 17-07-2018									
Hora de Inspección		Estado del Tiempo							
Inicio	Fin	Mañana		Tarde		Noche			
		D	N	D	N	D	N	D	N
08:00	12:00	1							
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Indebida gestión de escombros.	Macor y Azuay	Gestión de escombros, conformar y sacar de la zona.	Ing. Carlos Zúñiga	Ejecutivo Ambiental	
Anexo Foto : 1		Hora: 10:11:00				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de julio del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1		Foto 2	Foto 3	Foto 4
				
Foto 5		Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9		Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Estado del Tiempo									
Mañana		Tarde		Noche					
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
15H:00	16H:00								
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Corte de materiales sin abastecimiento de agua	Chile entre 18 de Noviembre y Universidad	Añadir agua en corte de materiales	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental CL 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 10 H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1		Foto 2		Foto 3		Foto 4	
							
Foto 5		Foto 6		Foto 7		Foto 8	
Foto 9		Foto 10		Foto 11		Foto 12	