



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 13-06-2018		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche	
		D	N	D	N	D	N
15:10:00	18:10:00	✓					
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto : 1	Inspección de residuos y escombros	Rocaforte y Bolívar	Gestionar escombros confor- me a procedimientos establecidos	Carlos Triguero	Esp. Ambiental CL 2015	
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: 4	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						

# HOJA DE CAMPO

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de junio del 2018

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

## DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 21-06-2013		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08:11:00	12:11:00						
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	


N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Trabaja en vista de residuos y escombrera.	Jose Antonio Burgos Cota Bolívar y Barranquilla	Quitar los residuos y escombrera, confinarlos a procedimientos establecidos.	Carlos Vargas	Especialista Ambiental Agosto del 2013	
Anexo Foto: 1		Hora: 11:11:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

## HOJA DE CAMPO


### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 21 de junio del 2018

Código: INCA-SSA-F-10  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

	<b>HOJA DE CAMPO</b>  <b>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</b>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	2 DE 1

Fecha: 16-06-2018		Estado del Tiempo		Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección	Fin	Mañana	Tarde	Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Inicio	08:15	D N LL	D N LL	Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo.							

N: V	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuado gestión de residuos y escombros	Av. Universitaria y Gonzales	Quitar los residuos y escombros conforme a procedimiento establecido	Ing. Carlos Figueroa	Ep. Ambiental CI 2015	
Anexo Foto: 1		Hora: 09:13				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de junio del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12