

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 10-07-03-04		Estado del Tiempo									
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche					
Inicio	Fin	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
08:00	12:00	X									
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia							

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Falta de basura Falta de uso por manera adecuada	Alameda y Hospital Pabellón	Ubicar o retirar basura de forma correcta	Ing. Carlos Zúñiga	Graduado Ambiental CL 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 10:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12


	HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	() DE ()


Fecha: 22/07-23-23 Hora de Inspección: Inicio: 08:00 Fin: 12:00 D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia	Estado del Tiempo Mañana: D: N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL Noche: D N LL	Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Hugo David Muñoz Espinoza	Cargo Especialista Ambiental de Fiscalización Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	Firma de Responsabilidad
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo				

N: 1 Hallazgo: Se detectó gestión de fructos de la zona (Frutos de cedro, S. Limpieza.	Lugar: Sose Antonio Eguren y Olmos.	Medida Correctora: Disponer Limpieza de cedros por medio de S. Limpieza.	Notificado a: Ing. Carlos Zúñiga	Cargo: Especialista Ambiental CL 2016	Firma:
Anexo Foto : 1 N: Hallazgo	Hora: 08:00 Lugar:	Medida Correctora:	Notificado a:	Cargo:	Firma:
Anexo Foto : N: Hallazgo	Hora: Lugar:	Medida Correctora:	Notificado a:	Cargo:	Firma:
Anexo Foto : N: Hallazgo	Hora: Lugar:	Medida Correctora:	Notificado a:	Cargo:	Firma:

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de marzo del 2017

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



Paginas

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Grabación gestón 11 de mayo de 2015	Sede Antonio Egurra Calle Olmedo, 15 Pto 2	Gestiones realizadas conforme a procedi- mientos establecidos.	Ing. Isela Grijalva	Expediente Aplicado C. 1. 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 10:11:20				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0


Emisión 12-07-2016


Páginas 1 DE 1

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de marzo del 2017

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>

	HOJA DE CAMPO										Código: INCA-SSA-F-10
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión 0
											Emisión 12-07-2016
											Páginas DE 1

Fecha: 2017-05-13 Hora de Inspección	Estado del Tiempo										Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Inicio 15:00	Fin 18:00	Mañana D N LL	Tarde D N LL	Noche D N LL	Nelson Mauricio Quezada P.					Especialista Ambiental de Fiscalización			
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					Hugo David Muñoz Espinoza					Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo													


N: 1	Hallazgo Troncal de agua y 11 botas informáticas	Lugar Marcabilla 7 Olmedo	Medida Correctora Ubicar botas en la sacabonita	Notificado a: Frg. Colbo Zúñiga	Cargo Especialista Ambiental Cl. 2015	Firma 
Anexo Foto: 1	Hora: 16:30	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma



Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12


HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	DE

Fecha: 7-03-2011	Estado del Tiempo									
Hora de Inspección	Mañana				Tarde				Noche	
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
Fin										
08:00	X									
12:00					D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo										

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Incendio gestionado 1. controlado	Olmedo y Rocafuerte.	Gestionar incendio con fuerza a fin de eliminar cualquier daño	Ing. Carlos Zhang	Ejecutivo Ambiente Ch. 2015	
Anexo Foto :	1	Hora: 10H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				


HOJA DE CAMPO



DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de marzo del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1


Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11	
			Revisión	0	
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016	
			Paginas		DE

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	

Olmedo entre Emiliano Ortega y Imbabura

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
José Angel Alvarado Poma	1101985792	Chofer	
Robison Pineda	1104631985	Operador	
Oscar Ochoa	1104260201	Ing. Residente	
Bolívar Reyes	7307366490	Subcontratista	
Victor Reyes	0940831449	Maestro	
Ruben Pineda	1105046237	Peon	
Norberto Pauta	1103081624	Peon	
Carlos Lavanda	1103671838	Operador	
Jaime Pineda	1104292550	Peon	


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11		
			Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016		
			Paginas		DE	


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	7-03-2017

Olmedo entre Imbabura y Colon












NOMBRE	CEDULA	CARGO	Firma
Manuel Cirilo Armijos Armijos	1103606008	Topografo	
Monvel Alex Vivanco Armijos	1900458736	Topografo	
Livio José Vargas	1103281141	Cadenero	
Yorky Edison Granda Cardova	0704942796	Cadenero	
David Ernesto Armijos Gonzalez	1105883142	Cadenero	
Fredy Fernando Gonzalez Gonzalez	1150501011	Cadenero	
Fabian Marcelo Gonzalez Tapia	1150487815	Cadenero	
Henry Ali León	1103793103	Ayudante de máquina	
Raúl Nestor Armijos Medina	1104233133	Operador	


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11	
			Revisión	0	
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016	
			Paginas		DE



Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	7-03-2017

Ulmedo entre Jose Antonio Eguiguren y 10 de Agosto




NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ing. Lautaro Sisalima Sangor	0102363231	Residente de obra	
Jorge Georany Celi Medina	0702663278	Chofer	
Manuel de Jesus Chuto Yaguarshungo	0602629123	Jefe de Obra	
Jose Augusto Mosaco	1104668999	Obrero	
Kleber Rigoberto Morochu Morochu	1103855407	Obrero	
Darwin Adalberto Cordora Oviedo	1105339491	Ayudante de maquina	
Elias Lecdan Bastidas Calvopiña	050139801-0	Chofer	
Pedro Claudio Jimenez Anila	1104461296	Operador	
Tancredo Dveremon Berrones Berrones	0603030404	Operador de Fresadora	


	HOJA DE CAMPO	Código:	INCA-SSA-F-11		
		Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA	Emisión	08-08-2016		
		Páginas		DE	

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	

Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Juan Carlos Barra Sanmartín	1103660047	Subcontratista	
Angel Medardo Cabrera Jimenez	1103260621	Maestro	
Eliar Baltazar Poma Sarango	1105904617	Peon	
Segundo Jorge Veloz Jimenez	1103607808	Maestro	
Danny Ramiro Arellano Horno (Romero)		Peon	
José Vicente Pauca	1104803043	Arquitecto	
Henry Fabricio Rosales	0916578966	Jefe de trabajo	
Victor Alfredo Revolledo Lucena	1103979090	Topógrafo	
Michael Ruben Andrade Cabrera	0802953752	Cadenero	


	HOJA DE CAMPO	Código:	INCA-SSA-F-11		
		Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA	Emisión	08-08-2016		
		Paginas		DE	


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	

Olmedo entre Lourdes y Leopoldo Palacios












NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Darwin Mauricio Revuelto Ludeña	1105425027	Cadenero	
Willman Andres Granda Rogel	1104043169	Cadenero	
Stalin Diaz	0703044305	Masotero	
Vicente Diaz	1105209174	Oficial	
Esteban Colao	1104634706	Maestro	
Edi Diaz	11016944760	Oficial	
Alonso Baltizar Romero	1102658562	Oficial	


	HOJA DE CAMPO	Código:	INCA-SSA-F-11		
		Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA	Emisión	08-08-2016		
		Páginas		DE	


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	11-03-2017

Juan Jose Peña entre 10 de Agosto y Rocafuerte




NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Amival Diaz	170826727-7	Obrero	
Raul	Parvalz	Maestro	
Luis Alejandro Gualon Garcia	1102048798	Maestro	
Maycol Anderson Abad Gahona	1450119746	Obrero	
Carlos Roberto Gahona Riquelme	1105901332	Obrero	
Alfonso Silva	171230690-9	PEON	
Ivan Cabrera	1102800297	Peon	
ARMISOS GONZALO	0703235325	PEON	
Germán Maza	1104277312	peón	


	HOJA DE CAMPO	Código:	INCA-SSA-F-11		
		Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA	Emisión	08-08-2016		
		Paginas		DE	

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	21-03-2017










Juan Jose Peña entre Rocafuerte y Miguel Riofrio


NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Wilman Cuenca	110554960-9	peón	
Jorge Irrael Cevallos	1104261571	Obrero	
	110299413-8	Maestro	
Angel Rogelio Quezada Pardo	1723343636	Peon	
Obregon Flores Byron	1104545086	Maestro de Obra	
Emel Orlando Azuero	1103938450	Peon	
Fernando Pacheco	1105176927	Maestro	
Carlos Obregon	1150108775	Peon	
Thomaz Ajcda	1900672880	Maestro	


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11	
			Revisión	0	
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016	
			Páginas		DE

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
FECHA:		21-03-2017

Juan Jose Peña entre Miguel Riofrío y Azuay










NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Bolivar Jimenez	1104003624	Albañil	
Jorge Medina	1105750978	Oficial	
Carlos Guaman	1104319704	Maestro	
Geovany Cevallos	1104634082	Oficial	
Emilio Cango	1103924419	Oficial	
Luis Vicente Juarez Sanchez	1150037263	Oficial	
Diego Gahona	1105184384	Oficial	
José Ramón	1104823568	Operario	
Carlos Salazar	17215130-4	Oficial	


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11		
			Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016		
			Páginas		DE	


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	21-03-2017

Juan José Peña entre Azuay y













NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
OSCAR TORRES	1104731870	OP.	
Antonio Jiménez	1104731909	Bravo	
Songe Peñañiel	170325922-0	Maestro	
Miguel Ángel Curo	1104323782	obrero	
Rafael Ramos	1705961645	obrero	
Thony Jimenez	1103741961	Albañil	
Santiago Aguirre	1103783864	Maestro	
LAURO SKOP JOSE JIMENEZ II	1102366778	Maestro	
Jose Simoes	1102324740	Agudador	


	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-11	
			Revisión	0	
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA		Emisión	08-08-2016	
			Páginas		DE

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	31-03-2017

Juan José Peña entre Mercadillo y Lourdes.


NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A.
Ernesto Lopez	416437858-1	Oficial	
José Morales	060321425-5	abonil	
Jhonv Delgado	1105555588	Oficial	
Hugo Sarmiento	1103508725	Peon	
Byron Obregon	1101456920	Maestro	
Milton Guaman	1104447311	Maestro	
Milton Nero	1104146392	Oficial	
Leonardo Moroch	1104452568	Oficial	
Alejandro Cabrera	1900622455	Residente de Obra	

	HOJA DE CAMPO	Código:	INCA-SSA-F-11		
		Revisión	0		
	IDENTIFICACION PERSONAL EN OBRA	Emisión	08-08-2016		
		Páginas		DE	

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
	FECHA:	9-23-2017

Louides entre J. Jose Peña y 24 de Mayo



NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Carlos Nero	11073839478	Ayudante	
Manuel Herrera	1105030447	Obrero	
Jaime Jimenez	1104541105	Obrero	
Luis Robalino	110455357-1	Obrero	
Angel Nero	1103576912	Maestro	
Cesar Cartuche	1104578248	Oficial	