


12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL






DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 17-05-2018		Estado del Tiempo										
Hora de Inspección		Inició		Fin		Mañana		Tarde		Noche		
							D	N	LL	D	N	LL
08H:00		12H:00				✓						
				D: Despejado				N: Nublado		LL: Lluvia		

Equipos utilizados: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
Medida Correctora		

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadeuada gestión de residuos sólidos de peso pesados seguir	Intersección de Chile y Manuel Agustín Aquea	Separar escombros conformar a procedimientos establecidos.	Ing Carlos Zúñiga	Ejecutivo Ambiental CL 2015.	
Anexo Foto:		Hora: 08 H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de mayo del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1



Foto 5




Foto 9




Foto 2




Foto 6




Foto 10




Foto 3




Foto 7




Foto 11




Foto 4



Foto 8






Foto 12





HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 28-05-2018		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	D	N	D	N	D	N
15H:00	18H:00								
		D: Despejado				N: Nublado LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo		Firma de Responsabilidad	
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización			
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N: 1		Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Observación de ciclovía por incorrecta gestión de residuos.		Barrido vial diario entre Miguel Ríos y Rocapuerta.		gestionar escombros	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	
Anexo Foto : 07							
N: 2		Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							
N: 3		Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							





HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 28 de mayo del 2018

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Fecha: 29-05-2018		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
15H:00	18H:00								
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Código	
Nelson Mauricio Quezada P.		Revisión	
Hernán Patricio Amoroso González		Emisión	
		Paginas	
		Firma de Responsabilidad	

Hallazgo		Lugar		Medida Correctora		Notificado a:		Código	
Inadecuada gestión de residuos, obstrucción de pasarelas y vehículos seguros.		Miguel Riepro y Bernardo Urdinabea.		Gestionar escombros conforme a procedimientos establecidos.		Ing. Carlos Zingari		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Anexo Foto:		Hora:		Medida Correctora		Notificado a:		Código	
N:		Hallazgo		Lugar		Código		Firma	
Anexo Foto:		Hora:		Medida Correctora		Notificado a:		Código	
N:		Hallazgo		Lugar		Código		Firma	
Anexo Foto:		Hora:		Medida Correctora		Notificado a:		Código	
N:		Hallazgo		Lugar		Código		Firma	

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 29 de mayo del 2018

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1




Foto 5




Foto 9




Foto 2




Foto 6




Foto 10




Foto 3




Foto 7




Foto 11




Foto 4




Foto 8





Foto 12





HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 0 DE 0

Fecha: 30-08-2018		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche		D	LLuvia
		D	N	D	N	D	N		
08H:00	12H:00								
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables

Nelson Maurício Quezada P.

Cargo

Especialista Ambiental de Fiscalización

Firma de Responsabilidad

[Firma]

Hernán Patricio Amoroso González

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

N: 1 Hallazgo

Obstrucción de paso
personal seguro por
intercambio de
elementos de construcción.

Lugar

Bernardo Valdivia y
Jose Antonio Espinoza.

Anexo Foto: 1

N: Hallazgo

Hora: 08H:30

Lugar

Medida Correctora

Obra elemento
constructivo en
lugar adecuado

Notificado a:

Ing. Carlos Zepeda
Especialista Ambiental
CL 2015.

Cargo

Especialista
Ambiental
CL 2015.

Firma

[Firma]

Anexo Foto:

N: Hallazgo

Hora:

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo

Firma

Anexo Foto:

Hora: