


12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 05/12/2019




FIRMA

	<h1>HOJA DE CAMPO</h1> <h2>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</h2>		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE


Fecha: 07/10/2019		Estado del Tiempo		Responsables		Código		Firma de Responsabilidad	
Inicio	Fin	Mañana	Tarde						
08:00	12:00	D: N	N: LL	Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización			
		D: Despejado	N: Nublado	Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Observación de paso para animal seguro por obra por trabajos incompletos.	10 de Noviembre y Celica	Habilitar paso para animal seguro por obra. Señalar o reparar trabajo en obra.	Trg. Freddy González	Encargado de S.S. A CL 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 10H.15				
Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma


INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
 Loja, 05/12/2019

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto : 2		Hora:				
Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora <td>Notificado a:</td> <td>Cargo</td> <td>Firma</td>	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto : 3		Hora:				


Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 1</p>	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 05/12/2019

FIRMA

	HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1

Fecha: 14-10-2013		Estado del Tiempo				Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Inicio	Fin	Mañana		Tarde		Noche		Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización
1:00	18:00	D	N	LL	D	N	LL		
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia									
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo									
								Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Identificada gestación resaca de agua por vehículo seguro	Chile y 13 de Noviembre	Se eliminan escombros y se resaca	Ing. Pablo González	Encargado de S.S.A. CL 2015	
Foto: 1 Hallazgo	Hora: 17H:54 Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Foto: 2 Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Foto: 3 Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
 DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICO: Que es una copia del original
 que reposa en los archivos de la Empresa
 Loja, 25/10/2019

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de octubre del 2019

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
<p>INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa Loja, <u>05/12/2019</u></p> <p>_____ Firma</p>			
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12