

# 12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|                    |                   |            |       |            |   |    |       |   |    |
|--------------------|-------------------|------------|-------|------------|---|----|-------|---|----|
| Fecha: 07-07-2016  | Estado del Tiempo |            |       |            |   |    |       |   |    |
| Hora de Inspección | Mañana            |            | Tarde |            |   |    | Noche |   |    |
| Inicio             | D                 | N          | LL    | D          | N | LL | D     | N | LL |
| Fin                |                   |            |       |            |   |    |       |   |    |
| 15H:00             | 18H:00            |            |       |            |   |    |       |   |    |
| D: Despejado       |                   | N: Nublado |       | LL: Lluvia |   |    |       |   |    |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               |  | Cargo   | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|--|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. |  | Especialista Ambiental de Fiscalización       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  |  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |                          |













| N:                  | Hallazgo  | Lugar                           | Medida Correctora                              | Notificado a:      | Cargo                               | Firma |
|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------|
|                     | Sistema inadecuado de residuos (cartón)             | Av 24 de mayo                   | Recoger residuos disponer en tanque del barrio | Arz: Daniel Buzada | Arg. Residente Casaca Lgo 2015      |       |
| Anexo Foto: 1, 2, 3 |   | Hora: 16H:00                    |  |                    |                                     |       |
| N:                  | Inadecuado gestión de residuos material de desechos | Paseo Bustamante S. A. Esquivel | Sistema Alcega recoger y disponer en Sotadero  | Carlos Zhigui      | Ejecutivo Ambiental Casaca Lgo 2015 |       |
| Anexo Foto: 4       |   | Hora: 17H:00                    |  |                    |                                     |       |
| N:                  | Hallazgo  | Lugar                           | Medida Correctora                              | Notificado a:      | Cargo                               | Firma |
|                     |   |                                 |  |                    |                                     |       |
| Anexo Foto:         |   | Hora:                           |  |                    |                                     |       |

# HOJA DE CAMPO

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Paginas  | 1 DE 1        |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  <p>Foto 1</p>   |  <p>Foto 2</p>    |  <p>Foto 3</p>    |  <p>Foto 4</p>    |
|  <p>Foto 5</p>  |  <p>Foto 6</p>   |  <p>Foto 7</p>   |  <p>Foto 8</p>   |
|  <p>Foto 9</p> |  <p>Foto 10</p> |  <p>Foto 11</p> |  <p>Foto 12</p> |



**INCA-SSA-F-10**



## Emisión

## Páginas

# DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 08-09-2016  |        | Estado del Tiempo |   |    |   |            |    |   |   |            |   |   |    |
|--------------------|--------|-------------------|---|----|---|------------|----|---|---|------------|---|---|----|
| Hora de Inspección |        | Mañana            |   |    |   | Tarde      |    |   |   | Noche      |   |   |    |
| Inicio             | Fin    | D                 | N | LL | D | N          | LL | D | N | LL         | D | N | LL |
| 15H:00             | 17H:00 |                   |   |    |   |            | X  |   |   |            |   |   |    |
|                    |        | D: Despejado      |   |    |   | N: Nublado |    |   |   | LL: Lluvia |   |   |    |

**Equipo utilizado:** Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad  |
|----------------------------|---|---|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |  |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |  |

| Nº          | Hallazgo   | Lugar                                    | Medida Correctora   | Notificado a:   | Cargo                             | Firma   |
|-------------|--|--|---|-----------------|-----------------------------------|---------|
| 1           | Reduccion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales | Sur y Chile                              | Notificar a Consorcio Lopa 2015 para que tome medidas correctoras | Rodrigo Loquiza | Subsecretario Consorcio Lopa 2015 | [Firma] |
| Anexo Foto: | 1  | Hora: 16H:20                             | Medida Correctora   | Notificado a:   | Cargo                             | Firma   |
| 2           | Revisión de la instalación de la red de agua y. Kifmar.        | Instalación de la red de agua y. Kifmar. | Implementar sistema de seguridad                                  | Ing. José Serna | Técnico Consorcio Lopa 2015       | [Firma] |
| Anexo Foto: | 2  | Hora: 17:15                              | Medida Correctora   | Notificado a:   | Cargo                             | Firma   |
| 3           | Revisión de la instalación de la red de agua y. Kifmar.        | Instalación de la red de agua y. Kifmar. | Implementar sistema de seguridad                                  | Ing. José Serna | Técnico Consorcio Lopa 2015       | [Firma] |
| Anexo Foto: | 3  | Hora: 18:00                              | Medida Correctora   | Notificado a:   | Cargo                             | Firma   |

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 08 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
|  |  |         |         |
| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3  | Foto 4  |
|  |  |         |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7  | Foto 8  |
|  |  |         |         |
| Foto 9  | Foto 10   | Foto 11 | Foto 12 |



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

| Fecha: 09-04-2016  |       | Estado del Tiempo |   |            |   |            |   |
|--------------------|-------|-------------------|---|------------|---|------------|---|
| Hora de Inspección |       | Mañana            |   | Tarde      |   | Noche      |   |
| Inicio             | Fin   | D                 | N | D          | N | D          | N |
| 16:00              | 18:00 |                   |   | X          |   |            |   |
|                    |       | D: Despejado      |   | N: Nublado |   | LL: Lluvia |   |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo



| Responsables               |   | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|-------|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |       |                          |

| N:            | Hallazgo  | Lugar                            | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|---------------|---|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------|
|               | Operador lleva pasajero en gallinero                                | Miguel Riofrio y Pasaje Sinchova | Capacitación operación de maquinaria<br>No llevar pasajeros | Juan Vera          | Operador                       |       |
| Anexo Foto: 1 |   | Hora: 16 H: 30                   |   |                    |                                |       |
| N:            | Hallazgo  | Lugar                            | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|               | Peligro, riesgo de accidentes con personas al caminar sobre colgajo | Av. 2 y de mayo Miguel Riofrio.  | Gestión a Jirada de Jirados<br>Limpiar, desalojar tierra    | Arg. Donel Quisosa | Residente Consorcio Logo 2015. |       |
| Anexo Foto: 2 |   | Hora: 16 H: 50                   |   |                    |                                |       |
| N:            | Hallazgo  | Lugar                            | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|               |   |                                  |   |                    |                                |       |
| Anexo Foto:   |   | Hora:                            |   |                    |                                |       |

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 09 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Paginas  | 1 DE 1        |

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3  | Foto 4  |
|  |  |         |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7  | Foto 8  |
|   |   |         |         |
| Foto 9  | Foto 10   | Foto 11 | Foto 12 |
|   |   |         |         |

# HOJA DE CAMPO

**INCA-SSA-F-10**

|          |   |
|----------|---|
| Revisión | 0 |
|----------|---|


|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Emisión</b> | 12-07-2016 |
|----------------|------------|




| Paginas | V | DE |
|---------|---|----|
|---------|---|----|

# DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 12-03-2016  |        | Estado del Tiempo |   |    |            |   |    |            |   |    |
|--------------------|--------|-------------------|---|----|------------|---|----|------------|---|----|
| Hora de Inspección |        | Mañana            |   |    | Tarde      |   |    | Noche      |   |    |
| Inicio             | Fin    | D                 | N | LL | D          | N | LL | D          | N | LL |
| 08H:00             | 12H:00 | X                 |   |    |            |   |    |            |   |    |
|                    |        | D: Despejado      |   |    | N: Nublado |   |    | LL: Lluvia |   |    |

**Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo**

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad  |
|----------------------------|---|---|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |  |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |   |

| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma   |
|----------------|---|---|--|---------------------|---|---|
|                | Sistémico involucrado de rescate y material de rescate. | Intervención de la Av. 24 de Mayo y José Antonio Eguigure | Limpiar gestión adecuada de residuos y escombros.                            | Arg. Daniel Burzoba | Presidente Consejo Loja 2015.             |    |
| Anexo Foto : 1 |   | Hora: 08H:45  |  |                     |   |   |
| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma   |
|                | Peso personal inseguro, obstrucción de paso personal.   | Colón y Juan José Peña (Parque Embarazado antiguo)        | Revisar con material adecuado y compactar. Habilitar paso personal (seguir). | Ing. Carlos Zargui  | Especialista Ambiental Consejo Loja 2015. |  |
| Anexo Foto : 2 |   | Hora: 09H:30  |  |                     |   |   |
| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma   |
|                | Obstrucción de paso personal por residuos.              | Intervención de la Av. 24 de Mayo y José Antonio Eguigure | Habilitar paso personal según el plan de manejo.                             | Ing. Carlos Zargui  | Especialista Ambiental Consejo Loja 2015. |  |
| Anexo Foto : 3 |   | Hora: 10H:30  |  |                     |   |   |






## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3   | Foto 4  |
|---|---|--|---------|
|  |  |  |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7   | Foto 8  |
|   |   |  |         |
| Foto 9  | Foto 10   | Foto 11  | Foto 12 |
|   |   |  |         |



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 13/09/2016  |          | Estado del Tiempo                  |   |       |   |       |   |   |   |
|--------------------|----------|------------------------------------|---|-------|---|-------|---|---|---|
| Hora de Inspección |          | Mañana                             |   | Tarde |   | Noche |   |   |   |
| Inicio             | Fin      | D                                  | N | D     | N | D     | N | D | N |
| 08:14:30           | 12:14:00 | X                                  |   |       |   |       |   |   |   |
|                    |          | D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia |   |       |   |       |   |   |   |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |                          |


| N:             | Hallazgo  | Lugar                           | Medida Correctora                           | Notificado a:          | Cargo   | Firma |
|----------------|---|---------------------------------|---|------------------------|---|-------|
|                | Inadecuado gestión de Residuos, presencia de excrementos y basura comen | Alo largo de la Av. 2da de Mayo | Limpieza desabogar escombros, recoger basur | Fra. Collas<br>Zhuquis | Especialista Ambiental<br>Am. Simón<br>Consorcio Logo 2015. |       |
| Anexo Foto : 1 |   | Hora: 10 H:00.                  |   |                        |   |       |
| N:             | Hallazgo  | Lugar                           | Medida Correctora                           | Notificado a:          | Cargo   | Firma |
|                |   |                                 |   |                        |   |       |
| Anexo Foto :   |   | Hora:                           |   |                        |   |       |
| N:             | Hallazgo  | Lugar                           | Medida Correctora                           | Notificado a:          | Cargo   | Firma |
|                |   |                                 |   |                        |   |       |
| Anexo Foto :   |   | Hora:                           |   |                        |   |       |

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Paginas  | 1 DE 1        |

| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3  | Foto 4  |
|---|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7  | Foto 8  |
|   |         |         |         |
| Foto 9  | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
|   |         |         |         |



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 14-09-2016  |        | Estado del Tiempo |   |    |                       |   |    |
|--------------------|--------|-------------------|---|----|-----------------------|---|----|
| Hora de Inspección |        | Mañana            |   |    | Tarde                 |   |    |
| Inicio             | Fin    | D                 | N | LL | D                     | N | LL |
| 08H:30             | 12H:30 |                   |   |    |                       |   |    |
|                    |        | D: Despejado      |   |    | N: Nublado LL: Lluvia |   |    |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |                          |

| N:                   | Hallazgo                                      | Lugar                       | Medida Correctora  | Notificado a:      | Cargo                                    | Firma |
|----------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|--|-------|
|                      | Contaminación por excremento de aguas negras. | Edoardo Higueras y Catomayo | Recoger todos los bultos contaminados en esta intersección | Ing. Carlos Zúñiga | Especialista Ambiental<br>Apr. 5 de 2015 |       |
| Anexo Foto : 1, 2, 3 |   | Hora: 08H:30                |  |                    |  |       |
| N:                   | Hallazgo                                      | Lugar                       | Medida Correctora  | Notificado a:      | Cargo                                    | Firma |
|                      |   |                             |  |                    |  |       |
| Anexo Foto :         |   | Hora:                       |  |                    |  |       |
| N:                   | Hallazgo                                      | Lugar                       | Medida Correctora  | Notificado a:      | Cargo                                    | Firma |
|                      |   |                             |  |                    |  |       |
| Anexo Foto :         |   | Hora:                       |  |                    |  |       |

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 14 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
|  <p>Foto 1</p>   |  <p>Foto 2</p>    |  <p>Foto 3</p>    | <p>Foto 4</p>  |
|  <p>Foto 5</p>  |  <p>Foto 6</p>   |  <p>Foto 7</p>   | <p>Foto 8</p>  |
|  <p>Foto 9</p> |  <p>Foto 10</p> |  <p>Foto 11</p> | <p>Foto 12</p> |



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1


## DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 15-04-2016  |       | Estado del Tiempo |   |    |            |   |    |
|--------------------|-------|-------------------|---|----|------------|---|----|
| Hora de Inspección |       | Mañana            |   |    | Tarde      |   |    |
| Inicio             | Fin   | D                 | N | LL | D          | N | LL |
| 06:00              | 13:10 |                   |   |    |            |   |    |
|                    |       | D: Despejado      |   |    | N: Nublado |   |    |
|                    |       |                   |   |    | LL: Lluvia |   |    |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |                          |

| N:          | Hallazgo   | Lugar                      | Medida Correctora                    | Notificado a:         | Cargo  | Firma |
|-------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-------|
|             | Operación insegura de maquinaria (espasador en maquinaria) | Hallazgos de Saca y Chila. | Pienaris, Honor la atención, copado. | Pro. Carlos J. Zingui | Especialista Ambiental<br>Am 50011<br>Consejo Ig-<br>2015. |       |
| Anexo Foto: |  | Hora: 17:44                |                                      |                       |  |       |
| N:          | Hallazgo   | Lugar                      | Medida Correctora                    | Notificado a:         | Cargo  | Firma |
|             |  |                            |                                      |                       |  |       |
| Anexo Foto: |  | Hora:                      |                                      |                       |  |       |
| N:          | Hallazgo   | Lugar                      | Medida Correctora                    | Notificado a:         | Cargo  | Firma |
|             |  |                            |                                      |                       |  |       |
| Anexo Foto: |  | Hora:                      |                                      |                       |  |       |



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 2

## DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 13-08-2016   |        | Estado del Tiempo |   |    |       |   |    | Responsables                                  | Cargos | Firma de Responsabilidad |
|---|--------|-------------------|---|----|-------|---|----|---|--------|--------------------------|
| Hora de Inspección  |        | Mañana            |   |    | Tarde |   |    |   |        |                          |
| Inicio  | Fin    | D                 | N | LL | D     | N | LL | D   | N      | LL                       |
| 08H:30  | 12H:30 | X                 |   |    |       |   |    |   |        |                          |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia                            |        |                   |   |    |       |   |    |   |        |                          |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo |        |                   |   |    |       |   |    |   |        |                          |
| Nelson Mauricio Quezada P.                                    |        |                   |   |    |       |   |    | Especialista Ambiental de Fiscalización       |        |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza                                     |        |                   |   |    |       |   |    | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |        |                          |













| N:   | Hallazgo   | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:                | Cargos                       | Firma |
|--|--|---|--|------------------------------|------------------------------|-------|
| Anexo Foto: 1, 2                           | Bozo de Alcantarilla de Sordorio con material de base. | Intersur Azuay y Pasaje Sordorio                        | Limpiar bozo de resaca, sacar material, colocar tapa apropiadamente. | Ing. Oscar Choa              | Residente Consorcio Lgo 2015 |       |
| N:   | Hallazgo   | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:                | Cargos                       | Firma |
| Bozo de resaca y lodo de material de base. | Calle Azuay entre 24 de Mayo y J.S. Páez.              | Limpiar Soper, distribuir, colocar tapa apropiadamente. | Ing. Oscar Choa  | Residente Consorcio Lgo 2015 |                              |       |
| Anexo Foto: 3, 4                           | Industria de gas en el residuo.                        | Lugar   | Medida Correctora  | Notificado a:                | Cargos                       | Firma |
| Industria de gas en el residuo.            | Calle 24 de Mayo y Azuay                               | Desalojar, adoquinar de adoquines.                      | Arg. Daniel Quijada  | Residente Consorcio Lgo 2015 |                              |       |
| Anexo Foto: 5                              |  | Hora: 08:17:45  |  |                              |                              |       |

## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 19 de Septiembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10  
Revisión: 0  
Emisión: 12-07-2016  
Paginas: 1 DE 1

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>Foto 1</b></p>    | <p><b>Foto 2</b></p>     | <p><b>Foto 3</b></p>     | <p><b>Foto 4</b></p>     |
| <p><b>Foto 5</b></p>   | <p><b>Foto 6</b></p>    | <p><b>Foto 7</b></p>    | <p><b>Foto 8</b></p>    |
| <p><b>Foto 9</b></p>  | <p><b>Foto 10</b></p>  | <p><b>Foto 11</b></p>  | <p><b>Foto 12</b></p>  |





## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |




|   |       |                   |            |   |   |       |                          |
|---|-------|-------------------|------------|---|---|-------|--------------------------|
| Fecha: 20-03-2017   |       | Estado del Tiempo |            | Responsables                                  |   | Cargo | Firma de Responsabilidad |
| Mañana  | Tarde | Noche             |            |   |   |       |                          |
| Inicio  | Fin   | D                 | N          | LL  | D | N     | LL                       |
| 10:00   | 13:00 |                   | X          |   |   |       |                          |
| D: Despejado  |       | N: Nublado        | LL: Lluvia |   |   |       |                          |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo |       |                   |            |   |   |       |                          |
| Nelson Mauricio Quezada P.                                    |       |                   |            | Especialista Ambiental de Fiscalización       |   |       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza                                     |       |                   |            | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |   |       |                          |

|                  |  |  |  |                      |  |       |
|------------------|--|--|--|----------------------|--|-------|
| N:               | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora                              | Notificado a:        | Cargo  | Firma |
|                  | Peligro, riesgo de accidentes. Deseo natural insigne       | En la vía pública, calle Azuay y Surco.          | Habitante, para poder, seguro, advertir unido. | Ing. Andy Gonzalez   | Especialista Seguridad y Salud Ocupacional 2015. |       |
| Anexo Foto: 1    |  | Hora: 11H:30                                     |  |                      |  |       |
| N:               | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora                              | Notificado a:        | Cargo  | Firma |
|                  | Peso fraccionado, riesgo de caída con presencia de gasburo | Calle Anodillo entre 2a de Mayo y J. J. Pizarro. | Habitante, para poder, seguro.                 | Ing. Freddy Gonzalez | Especialista Seguridad y Salud Ocupacional 2015. |       |
| Anexo Foto: 2, 3 |  | Hora: 12H:00                                     |  |                      |  |       |
| N:               | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora                              | Notificado a:        | Cargo  | Firma |
|                  |  |  |  |                      |  |       |
| Anexo Foto:      |  | Hora:  |  |                      |  |       |

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 20 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| <p><b>Foto 1</b></p>  | <p><b>Foto 2</b></p>  | <p><b>Foto 3</b></p>  | <p><b>Foto 4</b></p>  |
| <p><b>Foto 5</b></p>   | <p><b>Foto 6</b></p>   | <p><b>Foto 7</b></p>  | <p><b>Foto 8</b></p>  |
| <p><b>Foto 9</b></p>   | <p><b>Foto 10</b></p>  | <p><b>Foto 11</b></p>   | <p><b>Foto 12</b></p> |



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|   |        |                            |   |   |   |            |    |                          |   |
|---|--------|----------------------------|---|---|---|------------|----|--------------------------|---|
| Fecha: 11-03-2016   |        | Estado del Tiempo          |   | Responsables                                  |   | Código     |    | Firma de Responsabilidad |   |
| Hora de Inspección  |        | Mañana                     |   | Tarde   |   | Noche      |    |                          |   |
| Inicio  | Fin    | D                          | N | LL  | D | N          | LL | D                        | N |
| 15H:00  | 18H:00 |                            |   |   |   |            |    |                          |   |
|   |        | D: Despejado               |   | N: Nublado                                    |   | LL: Lluvia |    |                          |   |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo |        |                            |   |   |   |            |    |                          |   |
|   |        | Nelson Mauricio Quezada P. |   | Especialista Ambiental de Fiscalización       |   |            |    |                          |   |
|   |        | Hugo David Muñoz Espinoza  |   | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |   |            |    |                          |   |

| N:           | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo  | Firma   |
|--------------|--|--|--|---------------------|--|---------|
|              | Material de desolado en calzada y vereda observación de gases para tu... | San José Per... en tre. San Andrés Esmeraldas y 10 de Agosto | Desolador material<br>Muestras de gas<br>protección seg... | Ing. Carlos Enrique | Especialista Ambiental<br>Asesoría Legal<br>2015 | [Firma] |
| Anexo Foto : |  | Hora:  |  |                     |  |         |
| N:           | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo  | Firma   |
|              |  |  |  |                     |  |         |
| Anexo Foto : |  | Hora:  |  |                     |  |         |
| N:           | Hallazgo   | Lugar  | Medida Correctora  | Notificado a:       | Cargo  | Firma   |
|              |  |  |  |                     |  |         |
| Anexo Foto : |  | Hora:  |  |                     |  |         |



## HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 13-08-2016  |        | Estado del Tiempo |   |            |   |            |    |
|--------------------|--------|-------------------|---|------------|---|------------|----|
| Hora de Inspección |        | Mañana            |   | Tarde      |   | Noche      |    |
| Inicio             | Fin    | D                 | N | LL         | D | N          | LL |
| 10H:00             | 13H:00 |                   |   | X          |   |            |    |
|                    |        | D: Despejado      |   | N: Nublado |   | LL: Lluvia |    |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables               | Cargo   | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización       |                          |
| Hugo David Muñoz Espinoza  | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |                          |

| N:                | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|-------------------|---|--|---|--------------------|--------------------------------|-------|
|                   | Petate de material contaminado de pozos de alcantarillado               | Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo. Pácora. | Limpieza completa de alcantarillado y sistema de drenaje de la zona. Colocar cubetas. | Frag. Luis Lopez.  | Jefe de Obra Construcción 2015 |       |
| Anexo Foto : 1, 2 |   | Hora: 10H:00                                     |   |                    |                                |       |
| N:                | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|                   | Peligro, riesgo de caídas al estar sobre la estructura de paso peatonal | Calle Mercaderillo entre 24 de Mayo y Pácora     | Colocar Atraco en rojo.   | Frag. Jairo Samalá | Director de Obra Civil         |       |
| Anexo Foto : 3    |   | Hora: 11H:00                                     |   |                    |                                |       |
| N:                | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:      | Cargo                          | Firma |
|                   |   |  |   |                    |                                |       |
| Anexo Foto :      |   | Hora:  |   |                    |                                |       |

**DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS**



Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 23 de Septiembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3   | Foto 4  |
|---|---|--|---------|
|  |  |  |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7   | Foto 8  |
|   |   |  |         |
| Foto 9  | Foto 10   | Foto 11  | Foto 12 |
|   |   |  |         |

Luis Lopez

|   |                      |  |          |               |
|---|----------------------|--|----------|---------------|
|   | <b>HOJA DE CAMPO</b> |  | Código:  | INCA-SSA-F-10 |
|   |                      |  | Revisión | 0             |
|   |                      |  | Emisión  | 12-07-2016    |
|   |                      |  | Páginas  | 1 DE 1        |
| <b>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</b> |                      |  |          |               |

| Fecha: 26-05-2016   |                                    | Estado del Tiempo |    |       |   | Responsables |  | Cargo                      | Firma de Responsabilidad                |
|---|------------------------------------|-------------------|----|-------|---|--------------|--|----------------------------|---|
| Horario de Inspección   | Mañana                             | Tarde             |    | Noche |   |              |  |                            |   |
| Inicio  | D                                  | N                 | LL | D     | N | LL           |  |                            |   |
| 08H:00 - 12H:00   |                                    |                   |    |       |   |              |  | Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización |
|   | D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia |                   |    |       |   |              |  |                            |   |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo |                                    |                   |    |       |   |              |  |                            |   |

| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora                                   | Notificado a:     | Cargo                  | Firma      |
|----------------|---|---|---|-------------------|------------------------|------------|
|                | Moneda inadecuada de sustancia controlada (Oxido quemado) | Inspección de Estandar. Higienico y Colorimetrico | Mantener acurdo quemados en envase para etiquetado. | Ing. Carlos Lopez | Especialista Ambiental | Luis Lopez |
| Anexo Foto : 1 |   | Hora: 09H:30                                      |   |                   |                        |            |
| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora                                   | Notificado a:     | Cargo                  | Firma      |
|                |   |   |   |                   |                        |            |
| Anexo Foto :   |   | Hora:   |   |                   |                        |            |
| N:             | Hallazgo  | Lugar   | Medida Correctora                                   | Notificado a:     | Cargo                  | Firma      |
|                |   |   |   |                   |                        |            |
| Anexo Foto :   |   | Hora:   |   |                   |                        |            |

## DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3  | Foto 4  |
|---|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7  | Foto 8  |
|   |         |         |         |
| Foto 9  | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
|   |         |         |         |



## HOJA DE CAMPO

### DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 0 DE 1        |

|   |                   |       |    |       |                            |   |                          |   |    |
|---|-------------------|-------|----|-------|----------------------------|---|--------------------------|---|----|
| Fecha: 27-01-2016   | Estado del Tiempo |       |    |       | Responsables               | Cargo                                   | Firma de Responsabilidad |   |    |
| Hora de Inspección  | Mañana            | Tarde |    | Noche | Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización |                          |   |    |
| Inicio  | D                 | N     | LL | D     |                            |   |                          | N | LL |
| Fin   | D                 | N     | LL | D     |                            |   |                          | N | LL |
| 09H:00  | 12H:00            | X     |    |       |                            |   |                          |   |    |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia                            |                   |       |    |       |                            |   |                          |   |    |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo |                   |       |    |       |                            |   |                          |   |    |

|               |   |  |   |                     |   |       |
|---------------|---|--|---|---------------------|---|-------|
| N:            | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma |
|               | Obstrucción de material de construcción en Arroyo Viejo.                | Parque Los Molinos.  | Orden y limpieza en el interior de la Bodega Los Molinos. | Javier Solguro      | Subsecretario Conservación 12/01/2016     |       |
| Anexo Foto: 1 |   | Hora: 11H:00   |   |                     |   |       |
| N:            | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma |
|               | Maternidad y personas de edad avanzada de construcción en Arroyo Viejo. | Rio del Rio Molinos (Av. Universidad entre Chile y Colina) | Limpieza de arroyo y desahogar residuos.                  | Ing. Carlos Zbragui | Especialista Ambiental Conservación 2016. |       |
| Anexo Foto: 2 |   | Hora: 11H:30   |   |                     |   |       |
| N:            | Hallazgo  | Lugar  | Medida Correctora   | Notificado a:       | Cargo                                     | Firma |
|               |   |  |   |                     |   |       |
| Anexo Foto:   |   | Hora:  |   |                     |   |       |





## HOJA DE CAMPO


### DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 27 de Septiembre del 2016

|          |               |
|----------|---------------|
| Código:  | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0             |
| Emisión  | 12-07-2016    |
| Páginas  | 1 DE 1        |

|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| Foto 1  | Foto 2  | Foto 3  | Foto 4  |
|  |  |         |         |
| Foto 5  | Foto 6  | Foto 7  | Foto 8  |
|   |   |         |         |
| Foto 9  | Foto 10   | Foto 11 | Foto 12 |
|   |   |         |         |



|  |          |   |   |  |  |  |
|--|----------|---|---|--|--|--|
| N:<br>Reduccion de gran volumen de agua por rotura de tubería de agua potable. b/c | Hallazgo | Lugar<br>Camarero de Trans. Formosa construido en la N. Eduardo Kizmon y Saraguro | Medida Correctora<br>desalojar agua mediante el uso de bomba y usar agua para control de polvo en areas del proyecto. | Notificado a:<br>Ing. Freddy Gonzalez. | Cargo<br>Especialista Seguridad Personal 2016. | Firma<br> |
| Anexo Foto :<br>N:<br>Hora: 16 H:30  | Hallazgo | Lugar   | Medida Correctora   | Notificado a:                          | Cargo  | Firma  |
| Anexo Foto :<br>N:<br>Hora:  | Hallazgo | Lugar   | Medida Correctora   | Notificado a:                          | Cargo  | Firma  |
| Anexo Foto :<br>N:<br>Hora:  | Hallazgo | Lugar   | Medida Correctora   | Notificado a:                          | Cargo  | Firma  |

| Foto 1  | Foto 2         | Foto 3         | Foto 4         |
|---|----------------|----------------|----------------|
|  | <p>Foto 6</p>  | <p>Foto 7</p>  | <p>Foto 8</p>  |
| <p>Foto 9</p>   | <p>Foto 10</p> | <p>Foto 11</p> | <p>Foto 12</p> |