

13. ANEXOS



13.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL






HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 4

Fecha: 12-07-2016		Estado del Tiempo		Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
09H:00	17H:00	X					
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo							
		Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización			
		Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional			

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Parame de aceite de maquina trisadora	Calle Azuay entre 24 de Mayo y Pasaje Sincrona	Mayor cuidado en los procesos de cambio de aceites/aceites de procedimientos establecidos limpiar con material absorbente	Servicio Simbo	Operador de Maquina Trisadora	
Anexo Foto: 1		Hora: 09H:15				
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Paso peatonal obstructado por tubería	Intervención 24 de Mayo y Rocaforte	Habilitar paso peatonal. Segura Quitar tubería	Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad	
Anexo Foto: 2		Hora: 10H:00				
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Personal sin EPP. necesario: o adreñado con la actividad. Falta protección visual.	Calle 24 de Mayo entre Rocaforte y 10 de Agosto	Potos de protección visual.	Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad	
Anexo Foto: 3		Hora: 10H:15				

	HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	2 DE 4

N°	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
4	Inspección de drenaje en contravida	Av. 24 de Mayo y 10 de Agosto.	Notificar a Departamento de Ingeniería Municipal de la zona	Ing. Victor Hugo Martinez	Tercero Ambiental Proyecto Urbanización Urbana	
Anexo Foto : 4		Hora: 10H: 20				
5	Revisión de acrílico en calzada	Jose Antonio Espinoza y 24 de Mayo	Limpiar con material absorbente	Carlos Zingari	Espectador Ambiental Censo 2015	
Anexo Foto : 5		Hora: 10H: 30				
6	Completar asfalto en regillas de pozos de aguas lluvias.	Av. 24 de Mayo y Jose Antonio Espinoza	Completar Asfalto	Carlos Zingari	''	
Anexo Foto : 6		Hora: 10H: 40				
7	Retirar residuos de Asfalto (Picado de asfalto para colocación)	Av. 24 de Mayo y Jose Antonio Espinoza	Retirar residuos de Asfalto	Carlos Zingari	''	
Anexo Foto : 7		Hora: 10H: 50				



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 3 DE 4

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 12-07-16		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08H:00	17H:00								
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia							

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo













Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Neison Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
8	Contaminación por derrame de aceites de aceite de combustible que se encontraba en el lugar de trabajo.	Maquina 40-19503 Maquina 400 V-3864 10 de Agosto y 24 de May.	Mantenimiento de maquina	Carlos Zhigui Lino Calderon	Especialista Operador de Maquina.	
Anexo Foto : 8		Hora: 11H:00				
9	Peso personal observado.	Calli Azuay y 24 de May.	Resolverse material Habilitar peso personal seguro	Carlos Zhigui	Especialista de Alimentos.	
Anexo Foto : 9		Hora: 11H:30				
10	Sevideros sin tapa	Chilo y Zapotillo	Retirar material e instalar tapa para provisional	Fredy Gonzalez	Especialista Seguridad	
Anexo Foto : 10		Hora: 16H:00				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de Julio del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p> 	<p>Foto 3</p> 	<p>Foto 4</p> 
<p>Foto 5</p> 	<p>Foto 6</p> 	<p>Foto 7</p> 	<p>Foto 8</p> 
<p>Foto 9</p> 	<p>Foto 10</p> 	<p>Foto 11</p> 	<p>Foto 12</p> 



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 12-07-2016		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08H:30				X					
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Ampliación de bodega, Determinación probación si existen	Av 24 de Mayo y A 2004	Comunicar a Ciudad Administrativa del proyecto.	Ing Victor Spartano	Francisco Amador Unidad de Asesoría Proyecto URSSA	
Anexo Foto :	12 y 3	Hora: 08H:45	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar				
Anexo Foto :		Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar				
Anexo Foto :		Hora:				




 SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
			Páginas	DE

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Hora:				
		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Hora:				
		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Hora:				
		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Hora:				
		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de Julio del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future. He also mentions the recent election of Abraham Lincoln as President, and expresses his confidence in the new administration.





HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 15-07-2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00	X			X		
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Paso en tubería de alcantarillado	Talasecra de Sucre y Amableza	Notificar a Consorcio Logo por reparación.	Solo Sincere.	Encargado de Trámite de Obra Consorcio Logo 2015.	
Anexo Foto: 1		Hora: 15H:30				
N:	Paso peatonal inseguro edificio, riesgo de accidentes	Amableza entre Sucre y Highway Eduardo Hyman.	Abrir paso peatonal seguro colocar puente peatonal si procede	Ing. Carlos Sampedro Especialista Ambiental	Especialista Ambiental Consorcio Logo 2015.	
Anexo Foto: 2 y 3		Hora: 15H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:						











	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
			Páginas	DE

N:	Hallazgo	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							
N:	Hallazgo		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							
N:	Hallazgo		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							
N:	Hallazgo		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							
N:	Hallazgo		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :							

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 15 de Julio del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p> 	<p>Foto 3</p> 	<p>Foto 4</p> 
<p>Foto 5</p> 	<p>Foto 6</p> 	<p>Foto 7</p> 	<p>Foto 8</p> 
<p>Foto 9</p> 	<p>Foto 10</p> 	<p>Foto 11</p> 	<p>Foto 12</p> 



HOJA DE CAMPO

Código:	INCA-SSA-F-10
---------	---------------

Revisión

0



Emisión	12-07-2016
---------	------------




Páginas	1	DE	2
---------	---	----	---

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 14/12/16	Estado del Tiempo													
Hora de Inspección	Mañana						Tarde						Noche	
	D	N	LL				D	N	LL	D	N	LL		
9:00														
12:17:00														
	D: Despejado						N: Nublado						LL: Lluvia	



Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	





N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Tapa de pozo de revisión junto a posta	Av. Emiliano Ortega y Colon	Retiro de tapo	Freddy Gonzalez	Esp Seguridad	
2	Linea terciaria sin conexión (desperdicio de agua)	Macará y Rocafuerte	Corto de suministro de agua	Freddy Gonzalez	Esp seguridad	
3	Afectación a propiedad privada, se ha manchado el pozo con gasfollado.	Caso del Sr. Luis Silva, Calle Mariscal Rocafuerte y Miguel Alemán	limpiar, pintar	Ing. Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad Consorcio Lago 2015.	

Aro bisco

	HOJA DE CAMPO		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión	12-07-2016
			Páginas	2 DE 2

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
4	Calcomanía de vectorización de los datos en el mapa de la zona	Calle Gonzalo de Quesada y Higuera	Revisar agua estancada	Ing. Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad	
	Anexo Foto :	Hora: 11H:08				
5	Estacionamiento de agua potable en la zona de la zona de la zona	Edificio Higuera y Gonzalo	Revisar agua	Ing. Freddy Gonzalez	Especialista Seguridad	
	Anexo Foto :	Hora: 11H:40				
	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				
	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

<p>Foto 1</p>  <p>Foto 5</p>	<p>Foto 2</p>  <p>Foto 6</p>	<p>Foto 3</p>  <p>Foto 7</p>	<p>Foto 4</p>  <p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949



HOJA DE CAMPO

INCA-SSA-F-10

Código:



0

Emisión	12-07-2016
---------	------------



DD

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 21-07-2016	Estado del Tiempo									
Hora de Inspección	Mañana			Tarde			Noche			
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
16H:00					X					
18H:00	D: Despejado			N: Nublado			LL: Lluvia			
<p>Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo</p>										

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Enteros nuevos por material particulado (polvo) que ocasiona respiratoria y Alérgica a las calderas de carbón.	José Antonio Espinoza en la pasarela de entrada y 124 V Mayo.	Barrio Calle, Nueve de Julio y recoger el material por el.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Pasarela Logia 2015	
Anexo Foto :		Hora: 16H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora <th>Notificado a:</th> <th>Cargo</th> <th>Firma</th>	Notificado a:	Cargo	Firma
	Capa viral con forma de ciervo lomo de carnero q' dificulta el tránsito	10 de agosto y Av. Emiliano O'Leary	Pasar maquinaria y añadir material	Carlos Zúñiga	Esp. Ambiente EL-2015	
Anexo Foto :		Hora: 17:15				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora <th>Notificado a:</th> <th>Cargo</th> <th>Firma</th>	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10		
Revisión	0		
Emisión	12-07-2016		
Páginas	DE		

[illegible]



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha:	26/07/2016									
Estado del Tiempo										
Mañana										
Tarde										
Noche										
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
08:00	12:00	X								
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia										

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Pozo de revisión de alcantarilla sin tapa empujamiento de malos olores, riesgo de accidentes.	Av. 24 de mayo entre Azuay y Mercedes	Colocar tapa alcantarillas olores.	Sos Serrano	Ing. Residente Consorcio Logo 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 10H:30				
N:	Pozo de revisión de alcantarilla con tierra en el interior.	Av. 24 de mayo entre Azuay y Mercedes	Colocar tapa limpiar pozo de revisión.	Sos Serrano	Ing. Residente Consorcio Logo 2015	
Anexo Foto : 2 y 3		Hora: 10H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10		
Revisión	0		
Emisión	12-07-2016		
Páginas	DE		

[illegible]

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de Julio del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

<p>Foto 1</p>	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>

